


LUIS ÁNGEL ALONSO RODRÍGUEZ
COORDINADOR DE NORMATIVA Y SEGURIDAD EN LA CIRCULACIÓN DE
SEMAF
SANTANDER

En relación a su comunicación de fecha 23 de Septiembre de 2009 cuyo asunto de referencia es “Empañado de espejos de andenes”, le indico que se han hecho pruebas en el apeadero de Santa Isabel con unas resistencias adheridas al espejo, pruebas que, en principio han dado un resultado positivo, si bien dichas resistencias han de ser rediseñadas en cuanto a su tamaño ya que las utilizadas en las pruebas no abarcaban la totalidad de la superficie del espejo.

La implantación de este sistema, una vez rediseñado y resuelto el problema de su alimentación eléctrica empleando la que llega a las farolas de iluminación de los andenes, se intentará acometer durante el presente año 2010.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

Oviedo a 18 de Enero de 2010



Fdo.: Diana González Méndez
DIRECTORA GERENTE DE CERCANÍAS Y REGIONALES